

TANDBERG DATA

Securing your Information


Tandberg Data Packing instructions

December, 2010



logisticemea@tandbergdata.com

Schützen Sie Ihre Ware vor ungenügender Verpackung - vermeiden Sie Transportschäden -



Schützen Sie Ihre Ware vor Transportschäden

Einsenden von „Bring In“

(Geräte, die im Rahmen der Garantie an Tandberg Data eingeschickt werden)

Retournierung von ARS

(Geräte aus dem Vor Ab Austausch)

Möchten Sie die Option nutzen und Ihr Gerät als Reparatur zu uns einsenden, beachten Sie bitte, dass Tandberg Data GmbH keine Haftung für ungenügend verpackte Ware oder Ware, die auf dem Transportwege beschädigt wird, übernimmt.

Bitte nutzen Sie nur die **Tandberg Original Verpackung**. Sollte die Originalverpackung nicht mehr vorrätig sein, dann verpacken Sie das Gerät am Besten

- ✓ **in eine Antistatiktüte**
- ✓ **Schützen Sie das Gerät vor Rüttelschäden durch Styroporinlets oder Styroporchips**
- ✓ **Packen Sie das Gerät in eine stabile Box oder Karton**
- ✓ **Markieren Sie den Karton von außen als „FRAGILE“ oder mit „CARE“**

Ihr Spediteur oder Frachtführer sowie Tandberg Data können für Schäden, die auf mangelhafte Verpackung zurückzuführen ist nicht haftbar gemacht werden. (nach HGB, CMR, ADSP, GüKG)

Für weitere Fragen rund um die Logistik zur Verpackung steht Ihnen unsere Service Logistik unter der Email: logisticemea@tandberg.com jederzeit gern zur Verfügung.

Und so wird's gemacht ...

1. Legen Sie die Styropor-Inlets in den Packkarton



2. Legen Sie die T24 auf die Styropor-Inlets



3. Legen Sie das große Styropor-Inlet auf die T24



4. Verschließen Sie den Packkarton



5. Stellen Sie den Packkarton auf eine Palette



6. Wickeln Sie den Packkarton fest mit Stretch-Folie ein



7. Stellen sie sicher, dass der Packkarton nicht rutscht



Um Transportschäden zu vermeiden ist das Verpackungsprinzip auch für Automationen, wie Loader oder Diskbasierte Systeme, notwendig

Versenden Sie Automationsprodukte nie mit UPS, sondern auf Palette mit einer Spedition